



**АКТ
ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ**
ліцею №291 Дарницького району м. Києва
(повна назва закладу)
до 2025-2026 нового навчального року

Повна адреса 02099, м. Київ, вул. Трошчанецька, 19
Рік будівництва 1990
Телефон +38 044 566 54 78
Прізвище, ім'я, по батькові директора закладу освіти Дударенко Лариса Валеріївна
Відповідно до наказу ліцею №291 Дарницького району м. Києва від «17 червня» 2025р. № 88-г перевірку
проводила комісія в складі 7 осіб:

голова комісії: Дударенко Л.В. - директор школи;

члени комісії: Тумай Н.В. - заступник директора з навчально - виховної роботи;
Ясько Т.М. - заступник директора з навчально – виховної роботи;
Дем'яненко Л.Л. - заступник директора з іноземних мов;
Гнатюк М.М. - заступник директора з виховної роботи;
Неструк І.В. - заступник директора з адміністративно – господарчої діяльності;
Зенкова Ю.І. – голова профспілки.

Комісією встановлено:

- У 2025-2026 навчальному році в закладі освіти передбачено:
32 класів; 1100 учнів;
Середня наповнюваність класів 1-9-х 30; 10-11-х 28
Наявність спеціальних класів –, інклюзивних класів 6.
Планується створити: – спеціальних класів; – інклюзивних класів.
- Планова кількість:
груп продовженого дня 6, у них дітей 180
Кількість кімнат для відпочинку –
- Обладнано:
Ігрові кімнати –, стан їх обладнання –.
Сенсорні кімнати –, стан їх обладнання –.
- Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік (наявність розділу з охорони праці) +
- Стан та якість ремонту приміщень:
капітального підвал (кабінети ЗУ), 4 туалети, задовільний
поточного електромонтажні роботи, коридори, вбиральні, сходові клітини, роздягальні, частковий ремонт
фасаду басейну, фарбування огорожі, лав, реставрація баскетбольних щитів на спорт. майданчику,
реставрація сходів басейну задовільний
Хто виконував роботи з ремонту будівель та приміщень ТОВ «БУД-ПРО СИСТЕМС» ФОП Кравчук Т.М.,
тех.персонал, вчителі
- Стан території та її площа задовільний, 1,8 га
Наявність теплиці +. Технічний стан потребує капітального ремонту.
- Огорожа навколо території закладу освіти, її характеристика та стан сітка «Рябиця», потребує заміни
- Кількість і стан допоміжних споруд (зазначити, які) 2, сміттєзбиральник, бойлер, задовільний
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан +, задовільний
- Стан приміщень закладу освіти, рекомендованих для використання як найпростіше укриття, їх характеристика:

1) Загальна інформація про найпростіше укриття закладу освіти

Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність акту оцінки об'єкта щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
		Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до Інтернету, так/ні		
м. Київ, вул. Трошчанецька, 19	2255	Ні	Так	Так	Готовий

2) Загальна інформація про забезпечення будівель закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показники руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточками тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та іншими технічними засобами для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Будівля	м. Київ, вул. Тростянецька, 19	Так	Так	Ні	Ні	Ні	Так	
Майстерні	м. Київ, вул. Тростянецька, 19	Так	Так	Ні	Ні	Ні	Так	
Ідальня	м. Київ, вул. Тростянецька, 19	Так	Так	Ні	Ні	Ні	Так	
Басейн	м. Київ, вул. Тростянецька, 19	Так	Так	Ні	Ні	Ні	Так	

10. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами		
		Кількість	Відсоток від загальної кількості	Кількість	Відсоток від загальної кількості	
Працівники	119	40	33%	120	100%	
Здобувачі освіти	1117	264	23%	1164	100%	

11. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) **так**
- наявність тривоножної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/ні) **в наявності**
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) **ні**
- наявність зовнішнього спостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти /немає/наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) **немає**
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявне/немає) **наявне (1 камера)**

12. Спортивні споруди і майданчики, стадіон, їх розміри та технічний стан:

Назва	Кількість/площа	Технічний стан	Забезпеченість обладнанням
Футбольне поле	1/1800 м ²	Задовільний	+
Волейбольне поле	1/145 м ²	Задовільний	+
Баскетбольне поле	1/338 м ²	Задовільний	+
Бігові доріжки	2/650 м ²	Задовільний	+
Ігровий майданчик	1/1100 м ²	Задовільний	+
Футбольне поле зі штучним покриттям	1/880 м ²	Задовільний	+

13. Наявність ігрових майданчиків, **+**

Санітарно-технічний стан **задовільний**

14. Наявність та кількість тінювих навісів **-**

Санітарно-технічний стан **-**

15. Наявність та стан готовності кабінетів до нового навчального року:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінетів		Наявність Правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Укр. мови та літ-ри	5	4	1	+		+
Заруб. літ-ри	2		2	+		+
Математики	4	2	2	+		+
Іноземної мови	18	6	12	+		+
Історії, правознавства	2	1	1	+		+
Географії	2	1	1	+		+
Біології	1		1	+		+
Фізики	1	1		+		+
Хімії	1	1		+		+

Інформатики	2	2		+		+
Захисту України	3	3		+		+
Кабінети початкової школи	16	16		+		+
Інші:				+		+
Комп'ютерні класи	2	2		+		+
Образотворчого мистецтва	1	1		+		+
Музичного мистецтва	1		1	+		+

Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (інструкції з ОП, журнали реєстрації інструктажів) +

16. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа (кв. м)	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Електрозахист і вентиляція
з обробки металу	103,7	20	+	бетон, мозаїка	+	+
з обробку деревини	103,7	22	+	бетон, мозаїка	+	+
з обробки тканин	72,0	26	+	мозаїка	+	+

Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (інструкції з ОП, журнали реєстрації інструктажів) +

17. Санітарно-технічний стан приміщень:

- приміщення (кабінети, коридори тощо) задовільний
- медичний кабінет, ізолятор задовільний
- місця загального користування задовільний
- харчоблок, їдальня задовільний

18. Наявність методичного кабінету +

19. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників -

20. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання +, задовільний, у літній період зберігаються централізовано в спеціально обладнаному приміщенні

Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
		справні	несправні
Аудіо, відео, комп'ютерна техніка:			
комп'ютери	80	61	19
мультимедійний комплекс	1	1	
інтерактивна дошка	23	23	
магнітофони	18	10	8
телевізори	24	20	4
принтери	12	11	1
ксерокси	1	1	
інші пристрої (зазначити):			
ризограф	1	1	
проектор	28	26	2
ноутбуки	116	105	11
система моніторингу освіти	0,41 компл.	0,41 компл.	
система мультимедійна	1	1	
БФП	17	17	
музичний центр	6	6	
ламінатор	15	15	
комплекс інтерактивний	1	1	
панель інтерактивна	9	9	
екран	4	4	
ДВД плеєр	6	4	2

21. Розміри спортивних зал, наявність обладнання та інвентарю за нормами, їх стан 296,16 м²х2, задовільний

22. Наявність актової зали (площа, кількість місць) +, 247,72 м², 135 місць (потребує ремонту стеля, стіни)

Тренажерної зали, призначення відповідальної особи -

Наявність басейну та його стан +, потребує ремонту дах, стеля, стіни

Забезпечення пожежної безпеки +

23. Наявність конференцзали та її стан, забезпечення ПБ -

24. Наявність їдальні та буфету +

кількість посадкових місць 234

оснащеність технологічним та холодильним обладнанням +

забезпеченість посудом, меблями +

санітарний стан задовільний

умови для миття рук задовільно

25. Організація питного режиму їдальня облаштована фільтруючою системою та 5-ма питними фонтанчиками

26. Наявність медичного + стоматологічного кабінету -

Хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я дітей медична сестра

27. Стан меблів (у класних кімнатах, кабінетах тощо) задовільний

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і ростових груп комплект (двомісна парта+ 2 стільця) для старшої школи – 32 комп.; стільці до комп'ютерних столів – 60 шт.

28. Відомості про книжковий фонд бібліотек:

кількість книжок 42190

брошур, журналів -

підручників 36367

науково-педагогічних та методичних посібників 927

наявність періодичних видань -

Забезпеченість підручниками за предметами 100%

29. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами, тип освітлення +, люмінесцентні лампи

30. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення +

Наявність інструкцій, пам'яток (з електробезпеки) +

31. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту +

у т.ч. наявність інструкцій з пожежної безпеки +, 31.08.2023 р.

(дата затвердження)

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування -

Наявність та справність зовнішнього протипожежного водопостачання: пожежні гідранти (водойми) -

місце розташування -, стан -

Наявність та справність внутрішнього протипожежного водопостачання (в басейні): пожежні крани 7 (шт.)

задовільний (стан), рукави 7 (шт.) задовільний (стан)

- пожежні щити 3 (шт.) задовільний (стан)

- вогнегасники 186 (шт.) задовільний (стан) липень 2024 р.

(дата останньої перевірки/перезарядки)

- наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів +, 15, задовільний (кількість виходів, стан)

- блискавкозахист +

- плани евакуації +, 29.12.2023 р.

(дата затвердження)

32. Стан покрівлі потребує часткового ремонту

33. Стан центральної вентиляції. Можливості для дотримання повітрообміну в закладі освіти потребує ревізії

34. Стан інженерних комунікацій:

водопостачання задовільний

електропостачання задовільний

каналізації задовільний

35. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу: (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності +, інструкції з безпеки в кабінетах підвищеного ризику +, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці +, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності +, накази з питань ОП, БЖД +) +, відповідають

(відповідають чи не відповідають нормативним документам)

36. Готовність закладу освіти до осінньо-зимового періоду, наявність планів підготовки до зими. Стан опалювальної системи готовий, в наявності, задовільний

37. Забезпеченість педагогічними кадрами, медсестрами, дієт-сестрами та техперсоналом потреба в тех. персоналї: двірник, прибиральниці, робітник з комплексного обслуговування будівель, вчитель біології, асистент вчителя, вихователь ГПД

(якщо не вистачає вихователів, вчителів, зазначити, з яких предметів і на яке навантаження)

38. Наявність та дата реєстрації колективного договору +, 10.06.2022 р.

Висновок комісії про готовність закладу загальної середньої освіти до нового навчального року

Голова комісії: Дударенко Л.В.

Члени комісії: Тумай Н.В.

Ясько Т.М.

Дем'яненко Л.Л.

Гнатюк М.М.

Неструк І.В.

Зенкова Ю.І.